



INDICAÇÃO DE VEREADOR

Nº 12/PROC/2025

MONTE NEGRO/RO, 03 de novembro de 2025.

Autor: Vereador Antônio da Silva

Destinatário: Sr. Tobias Cardoso do Nascimento — Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assunto: Solicita providências urgentes quanto à instalação e/ou manutenção de bueiros na Linha Cinquentinha Jamari, trecho entre as propriedades do Sr. João e do Sr. Carlito.

Senhor Secretário,

Venho, por meio desta Indicação, solicitar de Vossa Senhoria **a adoção de providências urgentes quanto à instalação e/ou manutenção dos bueiros existentes na Linha Cinquentinha Jamari, no trecho compreendido entre as propriedades do Sr. João e do Sr. Carlito.**

Durante visita in loco e conforme relatos de moradores da região, **foi constatado que a falta de manilhas ou o mau estado das que existem tem causado sérios transtornos**, principalmente **no período das chuvas**, quando a água acaba passando por cima da estrada, provocando **alagamentos, erosões e interrupções no tráfego de veículos.**

Essa situação **prejudica o deslocamento de moradores, estudantes e produtores rurais**, comprometendo o transporte de produtos agrícolas e até o acesso de veículos de emergência. **Em períodos de maior intensidade de chuva, o local se torna praticamente intransitável**, o que evidencia a necessidade **imediate de intervenção da Secretaria de Obras.**

Diante do exposto, **indico que seja realizada a manutenção e/ou substituição das manilhas danificadas**, com o devido nivelamento do trecho e **implantação de canaletas laterais**, de modo a garantir o escoamento adequado das águas pluviais e a conservação da estrada.

Trata-se de uma demanda urgente e essencial para assegurar a trafegabilidade e o bem-estar da comunidade local.

ANTONIO DA SILVA
Vereador – PP





Remark: bueiro na linha cinquentinha Jamari que fica entre o Sr João e o Sr Carlito

146° SE

Altitude:156.7msnm

Velocidade:0.0km/h

Número do índice: 26

Network time is not synchronized

Local: 24 de out. de 2025 11:50:54 AMT



10°1'42,072"S 63°7'47,898"W
291° W

Altitude:141.3msnm

Velocidade:0.0km/h

Remark: bueiro na linha cinquentinha Jamari que fica entre o Sr João e o Sr Carlito
Número do índice: 27

Network time is not synchronized

Local: 24 de out de 2025 11:54:36 AMT





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO DA SILVA - VEREADOR**, CPF: 162.05*. **2- *9 em **03/11/2025 09:11:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09V8.7411.5036.X007.8078, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2F9.FDE** - Tipo de Documento: **INDICAÇÃO DE VEREADOR - Nº 12/PROC/2025**

Elaborado por **WILLIAN DE PAULA MACIEL**, CPF: 027.17*. **2- *7, em **03/11/2025 08:29:37**, contendo 268 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0893.1429.637Z.E787.2820

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.camarademontenegro.ro.gov.br/verdocumento>

